

# X8

## Limpiar la máquina

Duración estimada 20 min

Material necesario:  
 Pastillas de limpieza de 3 fases  
 Bolsa de 25 uds (Art. 25045)




Bolsa de 6 uds (Art. 24225)



Esta guía rápida no sustituye al «Modo de empleo X8». Lea y respete en todo caso primero las indicaciones de seguridad y advertencias preventivas con el fin de evitar peligros.

### «Indicación en el visualizador»




Condición previa:  
 «Limpiar la máquina»



«Limpieza»




«Vaciar el depósito de posos»



«Limpieza»



«Máquina limpiando»  
 «Introducir pastilla»



«Máquina limpiando»  
 «Vaciar el depósito de posos»

